



QUILLAYUTE VALLEY SCHOOLS

Office of the Superintendent

13 de abril de 2026

Estimadas familias y personal del Distrito Escolar del Valle de Quillayute:

Les escribimos para informarles sobre nuestros esfuerzos continuos para garantizar agua potable segura en nuestras escuelas. Como recordarán, la ley del estado de Washington (RCW 28A.210.410 y RCW 43.70.830) requiere que todas las escuelas públicas K-12 construidas antes de 2016 analicen sus fuentes de agua potable para detectar plomo. El propósito de estas pruebas es identificar las fuentes que pueden ser posibles fuentes de exposición al plomo para que puedan ser cerradas o reemplazadas y así reducir la exposición al plomo del agua potable escolar.

Lo que hemos hecho

Después de nuestras pruebas iniciales en noviembre de 2024, identificamos 74 accesorios en nuestras tres escuelas (Forks Elementary, Forks Middle School y Forks High School) con niveles elevados de plomo superiores a 5 partes por billón (ppb). Actuamos de inmediato etiquetando los accesorios afectados como "solo para lavado de manos" o cerrándolos por completo, y desarrollamos un plan integral de remediación.

En agosto de 2025, completamos los trabajos de remediación en las tres escuelas, reemplazando accesorios, mangueras y llaves de paso en las 74 fuentes previamente elevadas. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) realizó pruebas posteriores a la remediación el 22 de noviembre de 2025, y recibimos los resultados para Forks Intermediate School (25 de febrero de 2026) y Forks Junior-Senior High School (18 de febrero de 2026).

Resultados posteriores a la remediación

Nos complace informar un progreso significativo. De los 74 accesorios elevados originales, 51 (75%) ahora dan resultados iguales o inferiores a 5 ppb y han sido puestos nuevamente en servicio. Diecisiete (17) accesorios permanecen elevados y serán sometidos a remediación y nuevas pruebas adicionales.

Resultados de Forks Elementary School:

- 31 de 37 accesorios (84%) ahora dan resultados de 5 ppb o menos y han sido puestos nuevamente en servicio.
- 5 accesorios dan resultados entre 6-8 ppb y permanecen restringidos.
- 1 accesorio (grifo del Salón 310) da un resultado de 16 ppb y permanece cerrado.

Resultados de Forks Middle School:

- 13 de 18 accesorios (72%) ahora dan resultados de 5 ppb o menos y han sido puestos nuevamente en servicio
- 4 accesorios dieron resultados entre 6-12 ppb y permanecen restringidos
- 1 accesorio (grifo del Salón 14) da un resultado de 40 ppb y ha sido cambiado de solo lavado de manos a estar cerrado.

Resultados de Forks High School:

- 7 de 13 accesorios (54%) ahora dan resultados de 5 ppb o menos y han sido puestos nuevamente en servicio
- 4 accesorios dan resultados entre 6-10 ppb y permanecen restringidos

Quillayute Valley School District Number 402

411 S Spartan Avenue • Forks, Washington 98331-0060 • Phone (360) 374-6262 • Fax (360) 374-6990

- 2 accesorios (lavabos del Taller de Metal) dan resultados de 18 y 36 ppb y han sido cerrados o permanecen cerrados.

Los 17 accesorios que continúan dando resultados superiores a 5 ppb serán sometidos a remediación y nuevas pruebas adicionales. Estos accesorios permanecen claramente marcados y no están disponibles para uso de agua potable. Los estudiantes y el personal tienen acceso a fuentes de agua que cumplen con los estándares en todas las áreas de la escuela.

Próximos pasos

Todos los accesorios que continúan dando resultados superiores a 5 ppb permanecen claramente marcados y no están disponibles para uso de agua potable. Los estudiantes y el personal tienen acceso a fuentes de agua que cumplen con los estándares en todas las áreas de cada escuela. El distrito programará remediación adicional para los 17 accesorios restantes, con prioridad para aquellos que dan resultados superiores a 15 ppb. Después de la remediación, el DOH realizará una segunda ronda de pruebas posteriores a la remediación.

Por qué el plomo es una preocupación

Los niños están expuestos al plomo a través de una variedad de fuentes ambientales. Cada exposición contribuye a la cantidad de plomo en el cuerpo de un niño. Aunque la probabilidad de que el agua potable escolar por sí sola cause un nivel elevado de plomo en la sangre es muy baja, es importante reducir la exposición de cada fuente tanto como sea posible. Los niños de seis años o menos son los más susceptibles a los efectos del plomo. Sus cuerpos en crecimiento absorben más plomo que los adultos, y sus cerebros y sistemas nerviosos son más sensibles a los efectos dañinos del plomo.

Los niños mayores de ocho años son menos susceptibles a los impactos de la exposición al plomo. Los niños que han estado expuestos al plomo pueden no verse ni actuar enfermos. La mejor manera de saber si un niño ha estado expuesto es con un análisis de plomo en la sangre.

Dónde obtener más información

Los resultados de las pruebas de plomo y nuestro Plan de Acción completo y actualizado están disponibles en la oficina del distrito y en nuestro sitio web:

<https://www.qvschools.org/documents/district/safety-and-health/lead-in-drinking-water/762736>

Para obtener más información sobre la calidad del agua en nuestras escuelas, comuníquese con Bill Henderson, Supervisor de Mantenimiento, en maintenance@qvschools.org o al 360-374-6262 x126.

Información adicional sobre la exposición al plomo y cómo prevenirla está disponible en doh.wa.gov/lead. También puede comunicarse con el Programa de Plomo en Sangre Infantil del DOH al 800-909-9898 o lead@doh.wa.gov para obtener más información. Si le preocupa que su hijo haya estado expuesto al plomo por cualquier motivo, consulte a su proveedor de atención médica sobre la realización de un análisis de plomo.

Seguimos comprometidos a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes y el personal. Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos para garantizar la seguridad de nuestra agua potable.

Atentamente,



Diana Reaume

Diana Reaume, Superintendente

Quillayute Valley School District Number 402

411 S Spartan Avenue • Forks, Washington 98331-0060 • Phone (360) 374-6262 • Fax (360) 374-6990